

學校地下水檢驗情形報表

學校名稱：桃園市育達高級中等學校

日期：110年08月12日

| 設備名稱 | 設備設置 | | 檢查項目 | | 檢驗日期 | 檢驗測定 單位 | 是否符合 標準 | 備註 |
|---------|------|-------------------|--------------------------|---------------|------|------------|------------|----|
| | 地點 | 總落菌數 | 大腸桿菌群 50CFU/ 100mL | | | | | |
| 水井(地下水) | 廣興樓 | 6.9×10^2 | 15 | 110 / 08 / 05 | 台技 | 是 | | |