學校飲用水設備檢驗情形報表

學校名稱：桃園市育達高級中等學校　　日期： 111 年 02 月 17 日

設備名稱	設備設置	飲用水水源		檢查項目		檢驗日期	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	地點	自來水	中央 RO 飲水	總落菌數 100 個/mL	大腸桿菌群 6.0MPN/ 100mL				
中央RO飲水機	教學大樓各走廊飲水機		V	78	< 1	111/02/10	台技	是	
中央RO飲水機	更生樓其它走廊飲水機		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	教務處		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	學務處		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	更生樓導師室	V		$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	進修部		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	B1 進修部導師室	V		$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	進修學校教師室	V		80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	國文科教師室	V		$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	英文科教師室	V		$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	數學科教師室		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	商科教師室		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	教學大樓高職部導師室		V	78	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	資訊中心		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	鍊珍堂	V		$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	101 接待中心		V	$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	鹿鳴苑	V		80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	高中部		V	78	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	教學大樓英文科		V	78	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	美容科		V	80	< 1	111/02/10	台技	是	
RO 純水機	廣設科	V		$8.4x10^2$	< 1	111/02/10	台技	是	