

學校飲用水設備檢驗情形報表

學校名稱：桃園市育達高級中等學校

日期：111年05月12日

設備名稱	設備設置	飲用水水源		檢查項目		檢驗日期	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註
	地點	自來水	中央 RO 飲水	總落菌數 100 個/mL	大腸桿菌群 6.0MPN/ 100mL				
中央RO飲水機	教學大樓各走廊飲水機		V	68	< 1	111/05/05	台技	是	
中央RO飲水機	更生樓其它走廊飲水機		V	3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	教 務 處		V	7.7x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	學 務 處		V	7.7x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	更 生 樓 導 師 室	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	進 修 部		V	7.7x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	B 1 進 修 部 導 師 室	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	進 修 學 校 教 師 室	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	國 文 科 教 師 室	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	英 文 科 教 師 室	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	數 學 科 教 師 室		V	7.7x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	商 科 教 師 室		V	7.7x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	教 學 大 樓 高 職 部 導 師 室		V	68	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	資 訊 中 心		V	3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	鍊 珍 堂	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	1 0 1 接 待 中 心		V	7.7x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	鹿 鳴 苑	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	高 中 部		V	68	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	教 學 大 樓 英 文 科		V	68	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	美 容 科		V	3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	
RO 純水機	廣 設 科	V		3.5x10 ²	< 1	111/05/05	台技	是	