

學校地下水檢驗情形報表

學校名稱：桃園市育達高級中等學校

日期：112年02月09日

設備名稱	設備設置		檢查項目		檢驗日期	檢驗測定 單 位	是否符合 標 準	備註
	地點		總落菌數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL				
水井(地下水)	廣興樓		6.3 x 10 ²	< 1	112 / 02 / 03	台技	是	